

令和7年度 通学路合同点検点検箇所と対応について

通し番号	学校	危険箇所	危険箇所の状況	通学路点検で出された対策案	危険箇所を管理している部署への要望	令和8年2月末現在の対応状況
1	小平第一小学校	たかの街道（小川公民館入口）付近通学路	小川公民館からたかの街道を渡る横断歩道について、建物の塀により見通しが悪いため、歩行者と車両が接触する危険性がある場所である。	既存の横断歩道の一部を撤去し、外側線を拡張することで、歩行者の待機スペースを拡大する。 歩行者と車両との接触を避けるため、ポストフレックス新設を検討するとともに、一時停止線（止まれの文字）が経年劣化しているため、修繕（再塗装）を検討する。 小川公民館入口の看板移設による待機スペースの拡大について検討する。	【交通対策課】 ①外側線の拡張 ②ポストフレックスの新設 【小平警察署】 ③一時停止線（止まれの文字）の修繕（再塗装） 【中央公民館】 ④小川公民館入口の看板移設の検討	【交通対策課】 ①対応済み ②対応済み 【小平警察署】 ③対応済み 【中央公民館】 ④検討中
2	小平第一小学校	水車通り付近通学路	水車通りは歩道が狭く、車両と歩行者が接触する危険性がある場所である。	経年劣化により見えにくくなっている外側線の修繕（再塗装）を行う。 また、車両に向けた通学路児童注意の路面標示及び注意喚起看板の設置を検討する。 なお、水車通りの水道工事に伴い、青梅街道との交差点付近に設置されていたポストコーンが撤去されているため、工事終了後の現状復旧を依頼する。	【交通対策課】 ①外側線の修繕（再塗装） ②通学路児童注意の路面標示（2箇所）の新設 ③通学路注意看板（2箇所）の新設 ④ポストコーンの現状復旧	【交通対策課】 ①対応済み ②対応済み ③対応済み ④対応済み